

ANNEXE 1 : VENTE PAR LE SERVICE DES DOMAINES

Matériels Abattoir départemental de CERNAY

| N° lot | N° inventaire | Matériel | Marque | Descriptif | Etat général | Quantité | Mise à prix |
|--------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 1 | | Véhicule | ISUZU | Bétaillère | HS | 1 | |
| 2 | | Véhicule | ISUZU | Plateau camion frigo (sans cabine frigo) | HS | 1 | |
| 3 | | Pompe pneumatique | EWA E1SJ7X759-FP | Matériel de secours très peu servi | très BE | 1 | |
| 4 | | Pompe pneumatique | | Matériel de secours très peu servi, avec manomètre | très BE | 1 | |
| 5 | | Sapins à agneau | | Crochets pour suspendre les agneaux, jamais utilisés | neuf | 18 | |
| 6 | | Crochets contre porcs | NORMAN | Crochets pour suspendre les porcs jamais utilisés | neuf | 44 | |
| 7 | | Boitier d'anesthésie porcs | SCHERMER CS-1 | Matériel de secours, jamais servi | neuf | 1 | |
| 8 | | Boitier d'anesthésie porcs | SCHERMER CS-1 | Matériel de secours très peu servi | très BE | 1 | |
| 9 | | Enregistreur des paramètres d'anesthésie porcs | SCHERMER MRE 3 | Matériel de secours, jamais servi | neuf | 1 | |
| 10 | | Pincés d'anesthésie pneumatiques porcs | SCHERMER | Matériel de secours très peu servi | très BE | 1 | |
| 11 | | Pincés d'anesthésie pneumatiques porcs | SCHERMER | Matériel de secours, jamais servi | neuf | 2 | |

ANNEXE 2 : Destruction

Matériels Abattoir départemental de CERNAY

| N° lot | N° inventaire | Matériel | Marque | Descriptif | Etat général | Quantité | Mise à prix |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 1 | | Cuve d'adoucisseur d'eau | PERMO 6000/7000 A4X Control | Mise en eau + sel en 2006 mais jamais utilisées | HS | 2 | |
| 2 | | Moteur électrique triphasé | FLENDER EF88 M112MB4 | Moteur 4 Kw probablement en état de marche récupéré sur du matériel HS | vétuste | 1 | |
| 3 | | Moteur électrique triphasé | FLENDER EF48 M100LB4 | Moteur 3 Kw probablement en état de marche récupéré sur du matériel HS | vétuste | 1 | |
| 4 | | Pince hydraulique coupe cornes | FERRANDO CF130 | Matériel de secours très peu servi | vétuste | 1 | |