

Annexe 1 : Vente par le service des Domaines

Matériels DRT/SRM

N° lot	n° inventaire	immatriculation	désignation	marque et modèle	N° série	Date 1 ^{er} MC	Energie	Puiss - pic	Hrs ou kms	année	CT	Date CT	état général	date	proposition
1	90049	SO	lame	schmidt E5	SO	SO	SO	SO	SO	1 990	SO	SO	vêtuise très mauvais état élément gauche à changer	réformé le 15/10/2013	vente
2	91051	SO	groupe électrohydraulique	assloni 5D	SO	SO	SO	SO	SO	1 991	SO	SO	ok	réformé le 4/09/2014	vente
3	93097	SO	Chariot élévateur	STILL SAXBY M15	SO	SO	SO	SO	2101 hrs	1 991	SO	SO	Matériel vêtuise	réformé le 31/08/2015	vente
4	96082	SO	sauteuse	acometts HB 5M3	SO	SO	SO	SO	SO	1 996	SO	SO	chassis oxydé plus de pièces dispo	réformé le 6/8/2013	vente
5	96917	SO	compresseur	Balma 500l	SO	SO	SO	SO	SO	1 996	SO	SO	requalification des 10 ans	réformé le 31/12/15	vente
6	97028	SO	Chargeur sur pneu	CASE	JKB 0003206	1989	GO	SO	6892 hrs	1 989	Véhicule non roulant	SO	Matériel vêtuise, frein HS	réformé le 31/07/2015	vente
7	98005	SO	lame rabot	VUILLETON RABOT LR4075G	SO	SO	SO	SO	SO	1 998	SO	SO	matériel inadapté	réformé le 4/09/2014	vente
8	98028	CD 744 KA	clème bitume	TITAN		1969	SO	SO	SO	1 969	Véhicule non roulant	30/01/2014	Remorque vêtuise, essieu fissuré, châssis vicié	réformé le 31/08/2015	vente
9	20013	4485 XB 68	kango	Renault RLA D65	VF 1 CO EAF 21585113	28/12/199	GO	7	188047	2 000	Véhicule non roulant	16/01/2014	bâche de tonner cassée moteur boîte en état de marche	réformé le 4/09/2014	vente
10	20088	SO	lame déneigement	rolba EE 4H	SO	SO	SO	SO	SO	2 000	SO	SO	état vétuste	réformé le 4/09/2014	vente
11	20126	4416 XK 68	camion balayeuse	Camion mercedes	WDB 9425022 K 529 745	30/11/2000	GO	17	185 915 kms	2 000	Véhicule non roulant	17/03/2014	Turbine HS	réformé le 31/08/2015	vente
12	21001	CC 652 WC	remorque plateau	AMCA NOVAL	VMD 160 116 YA 00076	12/01/2001	SO	SO	SO	2 001	Véhicule non roulant	SO	essieu hors d'usage plancher hs pompe hydraulique hs	réformé le 4/09/2014	vente
13	21041	CF 969 JX	VUL	Renault Master plateau CF-969-JX	VFAHCCCK524022 195	23/03/2001	GO	9	300 361 kms	2 001	Véhicule non roulant	10/12/2014	Boîte de vitesse HS, embrayage HS et moteur consommé de l'huile	réformé le 28/07/2015	vente
14	21103	SO	nettoyeur HP	karcher	SO	SO	SO	SO	70	2 001	SO	SO	HS en pièces	réformé le 21/4/2015	vente
15	21106	SO	nettoyeur HP	karcher	SO	SO	SO	SO	150	2 001	SO	SO	HS	réformé le 23/5/2015	vente
16	21107	SO	nettoyeur HP	karcher	SO	SO	SO	SO	893	2 001	SO	SO	HS	réformé le 13/5/2015	vente
17	21146	8568 XM 68	tracteur de pente	métrac	VAR 226020AA10076	02/07/2001	GO	11	4500 hrs	2 001	Véhicule non roulant	SO	Turbine HS	réformé le 24/12/2015	vente
18	21229 (groupe moteur)	SO	moteur de FLR	Lombardini type 15LD315	SO	SO	SO	SO	So	2 001	SO	SO	OK (vidangé)	réformé le 4/09/2014	vente
19	21230 (groupe moteur)	SO	moteur de FLR	Lombardini type 15LD315	SO	SO	SO	SO	SO	2 001	SO	SO	OK (vidangé)	réformé le 4/09/2014	vente
20	22039	SO	tondeuse	Wolf type skf	SO	SO	SO	SO	100	2 002	SO	SO	HS	réformé le 12/6/2015	vente
21	22044	SO	compresseur	Mercur 100l	SO	SO	SO	SO	SO	2 002	SO	SO	requalification des 10 ans	réformé le 17/05/2013	vente
22	22078	1220 XX 68	VUL	Renault kango	VF1FC07AF27231827	05/09/2002	GO	6	222 441 kms	2 002	Véhicule non roulant	27/11/2012	Pompe et injecteur HS	réformé le 17/12/2014	vente
23	22079	1221 XX 68	renault	kango	VF1CO7AF27231823	05/09/2002	GO	6	250910kms	2 002	Véhicule non roulant	20/08/2012	surchauffe moteur rupture de bielle	réformé le 15/11/2013	vente
24	22182	CL 129 A5	citroen	jumpy	VF76YRHXB12980768	29/11/2002	GO	8	279238	2 002	Véhicule non roulant	31/10/2012	Moteur HS	réformé le 12/11/2014	vente
25	22189	SO	compresseur	Betal 200l	SO	SO	SO	SO	SO	2 002	SO	SO	requalification des 10 ans	réformé le 17/05/2013	vente
26	23048	5173 YC 68	VUL	Renault Kango	VF1FC07AF28823523	24/06/2003	GO	6	285 700 kms	2 003	Véhicule non roulant	04/08/2015	Joint de culasse HS	réformé le 29/06/16	vente
27	23050	5175 YC 68	VUL	Renault Kango	VF1FC07AF28823551	24/06/2003	GO	6	230 000 kms	2 003	Véhicule non roulant	02/07/2015	Moteur HS	réformé le 29/06/16	vente
28	23072	SO	groupe électrohydraulique	assloni 5D	SO	SO	SO	SO	SO	2 003	SO	SO	ok	réformé le 4/09/2014	vente
29	23076	SO	compresseur	Creysensac Dx 300l	SO	SO	SO	SO	SO	2 003	SO	SO	requalification des 10 ans	réformé le 17/05/2013	vente
30	23087	CF 376 JY	FLR	elsi	VMD1302133A000050	20/11/2003	SO	SO	SO	2 003	Véhicule non roulant	SO	carte mère principale no feu cabarit-rgulation hs frein remorque à changer	réformé le 4/09/2014	vente
31	23088 (groupe moteur)	SO	moteur de FLR	Lombardini type 15LD315	SO	SO	SO	SO	SO	2 003	SO	SO	problème moteur	réformé le 4/09/2014	vente
32	23089 (groupe moteur)	SO	moteur de FLR	Lombardini type 15LD315	SO	SO	SO	SO	SO	2 003	SO	SO	OK (vidangé)	réformé le 4/09/2014	vente
33	24054	SO	compresseur	Lacme	SO	SO	SO	SO	SO	2 004	SO	SO	requalification des 10 ans	réformé le 12/5/2015	vente
34	24058 (groupe moteur)	SO	moteur auxiliaire - pompe hydraulique	FOCS type Idw 1003	SO	SO	SO	SO	SO	2 004	SO	SO	OK (vidangé) corrosion importante	réformé le 4/09/2014	vente
35	24099 (PMV 25006)	9484 YL 68	Fourgon avec PMV 25006	Renault Master double cabine	VF1FDCUL632192065	11/10/2004	GO	7	289 900 kms	2 004	véhicule non roulant	04/09/2014	moteur HS	réformé le 29/06/16	vente
36	24108	CC 889 WC	kango	renault (2 places)	VF1FC07AF3287009	14/12/2004	GO	6	147 880 kms	2 004	Véhicule non roulant	09/11/2010	accidenté nombreuses pièces carrosserie coté droit à changer	réformé le 4/09/2014	vente
37	24116 (groupe moteur)	SO	moteur de FLR	Lombardini type 15LD315	SO	SO	SO	SO	SO	2 005	SO	SO	OK (vidangé)	réformé le 4/09/2014	vente
38	24117	4785 YN	FLR	Nissen 2 essieux	SO	01/01/2005	SO	SO	SO	2 004	Véhicule non roulant	SO	Partiellement incendiée	réformé le 21/08/2004	vente
39	24123	SO	sauteuse	EPOKE 5m3	SO	SO	SO	SO	SO	2 005	SO	SO	trémie perçurée par la rouille	réformé le 4/09/2014	vente
40	24126 (groupe moteur)	SO	moteur auxiliaire - pompe hydraulique	HATZ type 2640	SO	SO	SO	SO	SO	2 005	SO	SO	OK (vidangé)	réformé le 4/09/2014	vente
41	25054	SO	compresseur	Fini parner 200l	SO	SO	SO	SO	SO	2 005	SO	SO	requalification des 10 ans	réformé le 8/01/2016	vente
42	26006 (PMV 25008)	5509 YW 68	fourgon benne avec PMV 25008	ford 135T 350	WFDCKXTTFCK5K12145	09/02/2006	GO	8	193485	2 006	Véhicule non roulant	25/06/2014	moteur HS	réformé le 26/5/2015	vente
43	26050	SO	nettoyeur hp	karcher HP eau chaude	SO	SO	SO	SO	SO	2 006	SO	SO	à réviser	réformé le 9/03/2015	vente
44	26053 (groupe moteur)	SO	moteur de FLR	Lombardini type 15LD315	SO	SO	SO	SO	SO	2 006	SO	SO	OK (vidangé)	réformé le 4/09/2014	vente
45	27010 (groupe moteur)	SO	moteur auxiliaire - pompe hydraulique	FOCS type Idw 1404	SO	SO	SO	SO	SO	2 007	SO	SO	OK (vidangé) corrosion importante	réformé le 4/09/2014	vente
46	27011 (groupe moteur)	SO	moteur auxiliaire - pompe hydraulique	FOCS type 1404	SO	SO	SO	SO	SO	2 007	SO	SO	ok	réformé le 4/09/2014	vente
47	27012 (groupe moteur)	SO	moteur auxiliaire - pompe hydraulique	acometts 8m3	SO	SO	SO	SO	SO	2 007	SO	SO	ok	réformé le 4/09/2014	vente
48	29021	AA 992 AM	VUL	Renault Master tôlé	VF1FDCM64082893	16/04/2009	GO	8	moteur démonté	2 009	Véhicule non roulant	29/04/2013	moteur HS	réformé le 31/08/2015	vente
49	D304	SO	compresseur	Laimé 500l	SO	SO	SO	SO	SO	1 999	SO	SO	requalification des 10 ans	réformé le 17/05/2013	vente
50	D107	SO	compresseur	Creysensac 300l	SO	SO	SO	SO	SO	2 004	SO	SO	requalification des 10 ans	réformé le 17/05/2013	vente
51	26005	6609 YW 68	Kérax 6*4	Camion RVI	VF 633 DVB 107186	16/02/2006	GO	30	79 646	2 006	véhicule accidenté	2/07/2014	Châssis déformé	réformé le 31/12/2015 Vente: 11500 € offre Gallon: 12600€HT	vente
52	parc Wessling	5464 W268	Mini tracteur	ISEKI	TA825F	14/09/1999	GO	30	NC	1 999	Véhicule non roulant	SO	Boîte de vitesses HS, tracteur démonté	réformé le 06/06/2016	vente
53	23053	5176 yc 68	VUL	Renault Kango	VF1FC07AF28823548	24/06/2003	GO	6	214329KM	2 003	Véhicule non roulant	SO	Moteur HS	réformé le 06/06/2016	vente
54	BIBLI0BUS	68R-1489A	Bibliobus	Renault	VF6JN1A1400001058	23/01/1985	GO	15		2 003	Véhicule non roulant	SO	VETUSTE	2010	vente
55	27029	SO	nettoyeur hp	karcher HP eau chaude	SO	SO	SO	SO	SO	2 007	SO	SO	à réviser	réformé le 9/03/2015	vente
56	D24911	SO	démonte pneus	RAVAGLIOLI G840	2074	SO	SO	SO	SO	2 004	SO	SO	à réviser	2010	vente
57	D06	SO	perceuse à colonne	SPEED	SO	SO	380V	SO	SO	SO	SO	SO	à réviser	2010	vente
58	74902	SO	port élévateur 2000KG	UNIC	12296	SO	380V	SO	SO	SO	SO	SO	à réviser	2010	vente
59	74...	SO	port élévateur 3000KG	UNIC	18391	SO	380V	SO	SO	SO	SO	SO	à réviser	2010	vente
60	12777	5148 YB 68	remorque	Remorque plateau BOEGLIN 5148 YB 68	SO	SO	SO	SO	SO	2 009	SO	So	carte gris perdue	réformé le 01/06/2015	vente

61	MR 09/96	9219 WA 68	Pick-up	Land Rover	SALLDHVFT4675419	15/01/1996	GO	110 cv - 3 places	270 000	1 996		42 186	Pick-up plateau- état général moyen, fuites d'huile	18/09/2015	Vente: 4000 €
62	MA 01/06T (Corolis: 600223)	9643 YV 68	remorque	Hor Williams LM 106G- PTAC 3,5T, 2 essieux, limon réglable, 2 rampes	SK60000050464708	04/01/2006	SO	SO	SO	2 006	SO	SO	Hes peu roué, 2 béquilles AR, porte échelle AV 6 anneaux d'arrimage	18/09/2015	Vente: 2500 €
63	MA 07/02T	SO	Pince à bois	Kirtec KH 050, capacité 0,5m3, lg: 0,53m, ouverture 2,10m	K8090	02/09/2002	SO	SO	SO	2 002	SO	SO	Structure des fourches décliné et déformé	18/09/2015	Vente: 200 €

Annexe 2 : Destruction

Matériels DRT/SRM

N° lot	n° inventaire	immatriculation	désignation	marque et modèle	N° série	Date 1° MeC	Energie	Puiss - pic	Hrs ou Kms	année	CT	Date CT	état général	date	proposition
1	20009	SO	chargeur	sur tracteur John Deere	SO	SO	SO	SO	SO	2 000	SO	SO	usé	réformé le 8/9/2014	Destruction
2	21211	SO	tronçonneuse	stihl 0,44av	SO	SO	SO	SO	SO	2 001	SO	SO	serrage moteur mauvais mélange	réformé le 6/8/2013	Destruction
3	21230	CF 438 JY	FLR	Nissen 2 essieux	W09A3L1502TN06002	18/12/2001	SO	SO	2548	2 001	Véhicule non roulant	SO	accidenté	réformé le 6/8/2013	Destruction
4	22028	SO	tronçonneuse	MS260 45cm	SO	SO	SO	SO	90	2 002	SO	SO	HS	réformé le 19/3/2015	Destruction
5	24038	SO	débroussaileuse	stihl fs400	SO	SO	SO	SO	SO	2 005	SO	SO	moteur hs	réformé le 6/8/2013	Destruction
6	24091	SO	débroussaileuse	FS400	SO	SO	SO	SO	40	2 004	SO	SO	hs en pièces	réformé le 20/7/2015	Destruction
7	24117 (groupe moteur)	SO	moteur de FLR	Lombardini type 15LD315	SO	SO	SO	SO	SO	2 005	SO	SO	FLR ayany brûlé moteur incomplet	réformé le 4/09/2014	Destruction
8	24127	SO	souffleur	stihl écho dorsal PB6000	SO	SO	SO	SO	SO	2 004	SO	SO	moteur hs	réformé le 6/8/2013	Destruction
9	25034	SO	débroussaileuse	stihl fs400	SO	SO	SO	SO	SO	2 005	SO	SO	moteur hs (mauvais mélange)	réformé le 6/8/2013	Destruction
10	25043	SO	tronçonneuse	stihl MS260	SO	SO	SO	SO	SO	2 005	SO	SO	serrage moteur	réformé le 6/8/2013	Destruction
11	26051	68 E 2958 A	FLR	NISSEN	W09A1L0756TN06301	26/12/2006	SO	SO	SO	2 006	Véhicule non roulant	SO	Ferraille suite accident	réformé le 31/12/2011	Destruction
12	27014	SO	tronçonneuse	stihl MS260	SO	SO	SO	SO	40 heures	2 007	SO	SO	serrage moteur mauvais mélange	réformé le 6/8/2013	Destruction
13	27019	SO	débroussaileuse	stihl fs400	SO	SO	SO	SO	60 heures	2 003	SO	SO	serrage moteur	réformé le 4/09/2014	Destruction
14	27026	SO	chargeur démarreur	cemont	SO	SO	SO	SO	SO	2 007	SO	SO	hs en pièces	réformé le 11/6/2015	Destruction
15	28031	SO	débroussaileuse	stihl fs400	SO	SO	SO	SO	SO	2 008	SO	SO	moteur cale à chaud devis joint	réformé le 9/03/2015	Destruction
16	28074	SO	perche élagueuse	stihl ht131	SO	SO	SO	SO	SO	2 008	SO	SO	hs (devis joint)	réformé le 4/09/2014	Destruction
17	28075	SO	souffleur	stihl BR500	SO	SO	SO	SO	SO	2 008	SO	SO	hors service	réformé le 6/8/2013	Destruction
18	28079	SO	souffleur	stihl br500	SO	SO	SO	SO	SO	2 008	SO	SO	hs en pièces	réformé le 2/7/2015	Destruction
19	28082	SO	tronçonneuse	stihl MS200	SO	SO	SO	SO	SO	2 008	SO	SO	poignée cassée carter cassé carter de frein cassé	réformé le 15/1/2013	Destruction
20	28085	SO	tronçonneuse	stihl MS260	SO	SO	SO	SO	SO	2 008	SO	SO	serrage moteur	réformé le 15/1/2013	Destruction
21	28087	SO	tronçonneuse	stihl MS260	SO	SO	SO	SO	SO	2 008	SO	SO	moteur hors service	réformé le 6/8/2013	Destruction
22	10116	SO	tronçonneuse	stihl ms 260	SO	SO	SO	SO	SO	2 010	SO	SO	moteur hors service	réformé le 9/03/2015	Destruction
23	12718	SO	taille haie	stihl HS80	SO	SO	SO	SO	SO	2 012	SO	SO	moteur hors service	réformé le 6/8/2013	Destruction
24	12806	SO	tronçonneuse	stihl ms 390	SO	SO	SO	SO	??	2 012	SO	SO	moteur hors service	réformé le 9/03/2015	Destruction
25	20101	SO	débroussaileuse	SMA guépard 70	SO	SO	SO	SO	7000	2 000	SO	SO	irréparable économiquement	réformé le 6/8/2013	Destruction
26	20103	SO	débroussaileuse	SMA guépard 70	SO	SO	SO	SO	7000	2 000	SO	SO	surchauffe hydraulique irréparable économiquement	réformé le 6/8/2013	Destruction
27	25031	SO	débroussaileuse	SMA guepard	SO	SO	SO	SO	1060	2 005	SO	SO	bras,articulation,verins à changer fonctionne en élec. Avec tracteur réformé châssis déchiré	réformé le 15/1/2013	Destruction pour pièces